

Taryfikator kar BHP dla Wykonawcy

Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców obowiązujący na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Lp.	Wykroczenie	Kara podstawowa	Kary dodatkowe
1.	Złamanie zasady fundamentalnej*.	- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, który złamał zasadę; - w przypadku pracy na otwarte PnP i ZnP, 1 rok zakazu pracy dla kierującego zespołem pracowników, w którym doszło do złamania zasady fundamentalnej.	Kara finansowa 10 000 PLN.
2.	Złamanie pozostałych Zasad ratujących życie**.	Pouczenie, przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady.	Wydalenie z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie.
3.	Nieprzestrzeganie obowiązków kierującego zespołem /brygadzysty opisanych w IOBP.	Pouczenie, przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady.	Wydalenie kierującego zespołem / brygadzysty z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia.
4.	Niedostarczenie do przedstawiciela Zamawiającego w wymaganym w umowie terminie dokumentu BIOZ.	Niedopuszczenie do prac Wykonawcy jego Podwykonawców i dalszych podwykonawców.	Kara finansowa 10 000 PLN.
5.	Praca bez ważnego polecenia / zezwolenia na pracę wraz z załącznikami lub innego dokumentu zezwalającego na pracę, określonego w Umowie (np.BIOZ) i dopuszczenia do pracy (tam gdzie jest to wymagane).	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. Skierowanie kierującego zespołem na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie.	Kara finansowa 10 000 PLN.
6.	Brak Kierującego Zespołem Pracowników w miejscu prac w trakcie wykonywania robót lub brak właściwego oznaczenia kierującego zespołem (np. opaska).	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania zasady.	Wydalenie kierującego zespołem / brygadzysty z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia.
7.	Wykonywanie pracy bez wymaganych uprawnień.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	Kara finansowa 5 000 PLN. W sytuacji, kiedy osoba posiada uprawnienia a wyłącznie nie posiadała poświadczenia ich posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa nie obowiązuje, pod warunkiem jego przedłożenia.
8.	Niepoinformowanie osoby wskazanej w POR o „punkcie stop – BHP” (o ile taki punkt został określony) i kontynuowanie prac.	Wydalenie kierującego zespołem / brygadzysty z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia.	Kara finansowa 5 000 PLN.
9.	Niepowiadomienie o wypadku przy pracy w ciągu 1h.	Wydalenie kierującego zespołem / brygadzysty z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia.	
10.	Inne przewinienia BHP nieuwzględnione w taryfikatorze, w tym łamanie standardów BHP przekazanych dostawcy.	Pouczenie i przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	Wydalenie kierującego zespołem / brygadzysty z prac i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego szkolenia.
11.	Nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i procedur BHP obowiązujących na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.	1 miesiąc zakazu wstępu dla pracownika, który złamał zasadę oraz skierowanie pracownika na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po upływie zakazu wstępu i odbyciu szkolenia.	Zakaz wstępu dla pracownika oraz kierującego zespołem / brygadzysty na okres 3 miesięcy i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po upływie zakazu wstępu i odbyciu szkolenia.

Taryfikator kar BHP dla Wykonawcy

12.	Fotoradar - Przekroczenie dozwolonej prędkości obowiązującej na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:		
	➤ od 11 km/h do 20 km/h;	Pouczenie pisemne i skierowanie pracownika na ponowne szkolenie wprowadzające.	Kara finansowa 1 000 PLN.
	➤ od 21 km/h do 30 km/h;	1 miesiąc zakazu wstępu dla pracownika, który nie zastosował się do ograniczeń prędkości oraz skierowanie pracownika na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po upływie zakazu wstępu i odbyciu szkolenia.	Kara finansowa 2 000 PLN.
	➤ powyżej 30 km/h.	3 miesiące zakazu wstępu dla pracownika, który nie zastosował się do ograniczeń prędkości oraz skierowanie pracownika na ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po upływie zakazu wstępu i odbyciu szkolenia.	Kara finansowa 5 000 PLN.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są naliczane wykonawcy.

*Zasady fundamentalne:

Pracownicy nigdy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas wykonywania prac lub przebywania na terenie Oddziału Elektrownia Bełchatów i w strefie prac realizowanych na rzecz Oddziału Elektrownia Bełchatów.

Pracownicy zawsze muszą zabezpieczać się przed upadkiem podczas prac na wysokości.

Pracownicy muszą zawsze przestrzegać zakazu używania otwartego ognia w strefach zagrożenia wybuchem.

Pracownicy nigdy nie mogą usuwać zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej bez upoważnienia.

** Pozostałe Zasady ratujące życie:

Pracownicy zobowiązują się do stosowania środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej przewidzianych do bezpiecznego wykonania zleconej im pracy.

Pracownicy zawsze przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach energetycznych muszą upewnić się, że są przy właściwym urządzeniu oraz, że zostały zabezpieczone lub odcięte i usunięte czynniki stwarzające zagrożenie.

Pracownicy muszą używać odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy pod napięciem.

Pracownicy muszą zapinać pasy bezpieczeństwa i przestrzegać ograniczeń prędkości.

Pracownicy muszą zachowywać bezpieczną odległość od maszyn i urządzeń będących w ruchu.

Pracownicy muszą zabezpieczać innych przed ryzykiem uderzenia przez spadający przedmiot i nigdy nie przechodzić ani nie stać pod zawieszonym ciężarem.

Pracownicy nigdy nie mogą wchodzić do przestrzeni zamkniętych bez zezwolenia, kontroli atmosfery i asekuracji.

Pracownicy zawsze muszą zakładać kamizelkę ratunkową podczas pracy w pobliżu zbiorników wodnych, przy braku zbiorowych środków ochronnych.

Pracownicy nigdy nie mogą rozpoczynać pracy w niezabezpieczonym wykopie.